



Assessorato alle Politiche del Territorio
Settore Governo del Territorio - SUAP
Servizio Piani Urbanistici - SIT

PGT Piano di Governo del Territorio

Piano delle Regole

Repertorio degli Edifici Antichi e di Valore Testimoniale

Sindaco	Assessore	Segretario Generale	Dirigente
Roberto Scanagatti	Claudio Colombo	Mario Spoto	Giuseppe Maria Riva

Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 07/07/2016

Approvazione: Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 06/02/2017

Collazione: Determinazione dirigenziale n° del

Pubblicazione: B.U.R.L. S.A.C. n° del

PR.06

Vol.5
parte 4

Documento di Piano

ATI: Ubistudio s.r.l. - Consorzio Poliedra del Politecnico di Milano

Ubistudio s.r.l.: Alessandro Ali (direzione tecnica e progettazione urbanistica) | Mariasilvia Agresta, Valentina Brambilla, Maddalena Leanza (predisposizione elaborati)

Consorzio Poliedra: Arturo Lanzani (consulenza scientifica) | Christian Novak (analisi e progettazione urbana e paesaggistica) |

Giuliana Gemini (gestione processi partecipativi) | Simonetta Armondi, Andrea Calori, Gabriele Pasqui (contributi)

Piano dei Servizi e Piano delle Regole: Giuseppe Riva (responsabile del procedimento) |

Servizio Piani Urbanistici - SIT: Francesca Corbetta, Caterina Benaglia, Elena Beretta; Massimo Bisogno (predisposizione elaborati);

Mariella Bosatra, Natalia Colombo, Giuseppe Palmati, Rossana Reduzzi, Emilia Pesenti, Maria Concetta Vinci (contributi) |

Servizio Valorizzazione e Asset: Patrizia Lamperti (contributi)

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica: Società di Ingegneria Idrogea Servizi s.r.l.: Alessandro Uggeri (responsabile di progetto),

Luca Osculati (predisposizione elaborati) | Per conto di Società di Ingegneria Idrogea Servizi s.r.l.: Ramon Pacheco (rischio idraulico)

Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Dichiarazione di Sintesi (Valutazione Ambientale Strategica): Carlo Luigi Gerosa



Valutazione giuridico legale della normativa: Mario Viviani

Indice Volume 5

Volume	Parte	Quadrante	Codice Edificio	Indirizzo	Civico	Pagina
Vol. 5	parte 4	I8	B415	VIA MARSALA		3
Vol. 5	parte 4	I8	C412	VIA SOLFERINO		4
Vol. 5	parte 4	I8	C451	CORSO MILANO		5
Vol. 5	parte 4	I8	C452	CORSO MILANO	9	6
Vol. 5	parte 4	I8	C453	CORSO MILANO	14	7
Vol. 5	parte 4	I8	C454	CORSO MILANO	16	8
Vol. 5	parte 4	I8	D408	VIA VOLTURNO	37	9
Vol. 5	parte 4	I8	D410	VIA VOLTURNO	1	10
Vol. 5	parte 4	I8	D411	VIA SOLFERINO	70/a	11
Vol. 5	parte 4	I8	D417	VIA MARIA GAETANA AGNESI	38	12
Vol. 5	parte 4	I8	D421	VIA GEROLAMO BORGAZZI		13
Vol. 5	parte 4	I8	D422	VIA GAETANO CASATI	10	14
Vol. 5	parte 4	I8	D424	CORSO MILANO	46	15
Vol. 5	parte 4	I8	D425	VIA VENTI SETTEMBRE	44	16
Vol. 5	parte 4	I8	D427	CORSO MILANO	1	17
Vol. 5	parte 4	I8	D436	VIA FRATELLI CAIROLI	5	18
Vol. 5	parte 4	I8	D437	CORSO MILANO	1	19
Vol. 5	parte 4	I8	D438	CORSO MILANO	55	20
Vol. 5	parte 4	I8	D439	CORSO MILANO	18	21
Vol. 5	parte 4	I8	D449	CORSO MILANO	3	22
Vol. 5	parte 4	I8	D458	VIA MARSALA		23
Vol. 5	parte 4	I8	E414	VIA MARSALA	16	24
Vol. 5	parte 4	I8	E416	CORSO MILANO	1	25
Vol. 5	parte 4	I8	E418	VIA MARSALA	42	26
Vol. 5	parte 4	I8	E419	VIA MARIA GAETANA AGNESI	12	27

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID B415





Indirizzo: Via Marsala
Classe: B - Opifici
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID C412





Indirizzo: Via Solferino
Classe: C - Villini e edifici isolati
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si
Villino Via Solferino 17

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID C451




Indirizzo: Corso Milano
Classe: C - Villini e edifici isolati
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si
Villa Corso Milano 39

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID C452





Indirizzo: Corso Milano 9
Classe: C - Villini e edifici isolati
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID C453




Indirizzo: Corso Milano 14
Classe: C - Villini e edifici isolati
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si
Villa con giardino Corso Milano 41

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID C454





Indirizzo: Corso Milano 16
Classe: C - Villini e edifici isolati
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D408





Indirizzo: Via Volturmo 37
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D410




Indirizzo: Via Voltorno 1
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3/4
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D411




Indirizzo: Via Solferino 70/a
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D417




Indirizzo: Via Maria Gaetana Agnesi 38
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D421





Indirizzo: Via Gerolamo Borgazzi
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 4
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D422




Indirizzo: Via Gaetano Casati 10
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 5
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D424




Indirizzo: Corso Milano 46
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D425




Indirizzo: Via Venti Settembre 44
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Mediocre
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D427




Indirizzo: Corso Milano 1
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D436





Indirizzo: Via Fratelli Cairoli 5
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D437




Indirizzo: Corso Milano 1
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D438





Indirizzo: Corso Milano 55
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D439





Indirizzo: Corso Milano 18
 Classe: D - Edifici a cortina stradale
 Categoria: Edificio singolo
 Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
 Piani fuori terra: 4
 Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D449





Indirizzo: Corso Milano 3
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID D458






Indirizzo: Via Marsala
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID E414





Indirizzo: Via Marsala 16
Classe: E - Edifici speciali
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID E416




Indirizzo: Corso Milano 1
Classe: E - Edifici speciali
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID E418




Indirizzo: Via Marsala 42
Classe: E - Edifici speciali
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Comunale

Stato di manutenzione: Mediocre
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 18
ID E419



Indirizzo: Via Maria Gaetana Agnesi 12
Classe: E - Edifici speciali
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Comunale

Stato di manutenzione: Cattivo
Piani fuori terra: 1
Mappa del 1933: Si