



Assessorato alle Politiche del Territorio
Settore Governo del Territorio - SUAP
Servizio Piani Urbanistici - SIT

PGT Piano di Governo del Territorio

Piano delle Regole

Repertorio degli Edifici Antichi e di Valore Testimoniale

Sindaco	Assessore	Segretario Generale	Dirigente
Roberto Scanagatti	Claudio Colombo	Mario Spoto	Giuseppe Maria Riva

Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 07/07/2016

Approvazione: Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 06/02/2017

Collazione: Determinazione dirigenziale n° del

Pubblicazione: B.U.R.L. S.A.C. n° del

PR.06

Vol.6
parte 1

Documento di Piano

ATI: Ubistudio s.r.l. - Consorzio Poliedra del Politecnico di Milano

Ubistudio s.r.l.: Alessandro Ali (direzione tecnica e progettazione urbanistica) | Mariasilvia Agresta, Valentina Brambilla, Maddalena Leanza (predisposizione elaborati)

Consorzio Poliedra: Arturo Lanzani (consulenza scientifica) | Christian Novak (analisi e progettazione urbana e paesaggistica) |

Giuliana Gemini (gestione processi partecipativi) | Simonetta Armondi, Andrea Calori, Gabriele Pasqui (contributi)

Piano dei Servizi e Piano delle Regole: Giuseppe Riva (responsabile del procedimento) |

Servizio Piani Urbanistici - SIT: Francesca Corbetta, Caterina Benaglia, Elena Beretta; Massimo Bisogno (predisposizione elaborati);

Mariella Bosatra, Natalia Colombo, Giuseppe Palmati, Rossana Reduzzi, Emilia Pesenti, Maria Concetta Vinci (contributi) |

Servizio Valorizzazione e Asset: Patrizia Lamperti (contributi)

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica: Società di Ingegneria Idrogea Servizi s.r.l.: Alessandro Uggeri (responsabile di progetto),

Luca Osculati (predisposizione elaborati) | Per conto di Società di Ingegneria Idrogea Servizi s.r.l.: Ramon Pacheco (rischio idraulico)

Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Dichiarazione di Sintesi (Valutazione Ambientale Strategica): Carlo Luigi Gerosa



Valutazione giuridico legale della normativa: Mario Viviani

Indice Volume 6

Volume	Parte	Quadrante	Codice		Civico	Pagina
			Edificio	Indirizzo		
Vol. 6	parte 1	I9	D431	VIA CASTELFIDARDO	46	3
Vol. 6	parte 1	I9	D433	VIA CASTELFIDARDO	45	4
Vol. 6	parte 1	I9	D434	VIA CASTELFIDARDO	45	5
Vol. 6	parte 1	I9	D446	VIA MENTANA	6	6
Vol. 6	parte 1	I9	D448	VIA GEROLAMO GHILINI	66	7
Vol. 6	parte 1	I9	D455	VIA GEROLAMO GHILINI	5	8
Vol. 6	parte 1	I10	D430	VIA MENTANA	45	9
Vol. 6	parte 1	I10	D435	VIA MENTANA	4	10
Vol. 6	parte 1	I10	D440	VIA MENTANA	5	11
Vol. 6	parte 1	I10	D441	VIA MENTANA	22	12
Vol. 6	parte 1	I10	D442	VIA PIAVE	9	13
Vol. 6	parte 1	I10	D443	VIA PIAVE	59	14
Vol. 6	parte 1	I10	D444	VIA MENTANA	45	15
Vol. 6	parte 1	I10	D445	VIA MENTANA	50	16
Vol. 6	parte 1	I10	E450	VIA CARLO PISACANE		17
Vol. 6	parte 1	I11	C461	VIALE UGO FOSCOLO	75	18
Vol. 6	parte 1	I11	D459	VIALE UGO FOSCOLO	20	19
Vol. 6	parte 1	I11	D460	VIALE UGO FOSCOLO	26	20
Vol. 6	parte 1	I12	A465	VIA AMATORE SCIESA	20	21
Vol. 6	parte 1	I12	C462	VIA VITTORIO ALFIERI	4	22
Vol. 6	parte 1	I13	C472	VIALE UGO FOSCOLO	10	23
Vol. 6	parte 1	I13	D463	VIALE UGO FOSCOLO	7	24
Vol. 6	parte 1	I13	D468	VIA ANTONIO CEDERNA	4	25
Vol. 6	parte 1	I13	E466	VIA ALFREDO ORIANI		26
Vol. 6	parte 1	I13	E471	VIA ANTONIO CEDERNA		27
Vol. 6	parte 1	I13	E473	VIALE UGO FOSCOLO	1	28
Vol. 6	parte 1	I14	E469	VIA ANTONIO CEDERNA	7	29
Vol. 6	parte 1	I15	A470	VIA IPPOLITO NIEVO	5	30
Vol. 6	parte 1	J1	A475	VIA DELLA NOVELLA	35	31
Vol. 6	parte 1	J3	D478	VIALE LOMBARDIA		32
Vol. 6	parte 1	J4	C483	VIA CARLO MEDA	15	33
Vol. 6	parte 1	J5	A484	VIA OLONA	38	34
Vol. 6	parte 1	J6	A482	VIA MOLISE	17	35

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q E8
ID E101





Indirizzo: Viale Cesare Battisti 33
Classe: E - Edifici speciali
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 19
ID D433





Indirizzo: Via Castelfidardo 45
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I9
ID D434





Indirizzo: Via Castelfidardo 45
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 4
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I9
ID D446





Indirizzo: Via Mentana 6
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I9
ID D448






Indirizzo: Via Gerolamo Ghilini 66
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Mediocre
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I9
ID D455




Indirizzo: Via Gerolamo Ghilini 5
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I10
ID D430





Indirizzo: Via Mentana 45
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 4
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I10
ID D435




Indirizzo: Via Mentana 4
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I10
ID D440




Indirizzo: Via Mentana 5
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I10
ID D441




Indirizzo: Via Mentana 22
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I10
ID D442




Indirizzo: Via Piave 9
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 1/2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I10
ID D443




Indirizzo: Via Piave 59
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I10
ID D444





Indirizzo: Via Mentana 45
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I10
ID D445




Indirizzo: Via Mentana 50
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Mediocre
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I10
ID E450





Indirizzo: Via Carlo Pisacane
Classe: E - Edifici speciali
Categoria: Complesso Edilizio
Proprietà: Comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 4
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I11
ID C461




Indirizzo: Viale Ugo Foscolo 75
Classe: C - Villini e edifici isolati
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I11
ID D459




Indirizzo: Viale Ugo Foscolo 20
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I11
ID D460





Indirizzo: Viale Ugo Foscolo 26
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I12
ID A465





Indirizzo: Via Amatore Sciesa 20 (ex 10?)
Classe: A - Edifici di origine rurale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Mediocre
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si


Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I12
ID C462



Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I13
ID C472





Indirizzo: Viale Ugo Foscolo 10
Classe: C - Villini e edifici isolati
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I13
ID D463





Indirizzo: Viale Ugo Foscolo 7
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I13
ID D468




Indirizzo: Via Antonio Cederna 4
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Mediocre
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I13
ID E466




Indirizzo: Via Alfredo Oriani
Classe: E - Edifici speciali
Categoria: Complesso Edilizio
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q 113
ID E471





Indirizzo: Via Antonio Cederna
Classe: E - Edifici speciali
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 1/2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I13
ID E473




Indirizzo: Viale Ugo Foscolo 1
Classe: E - Edifici speciali
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 1
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I14
ID E469





Indirizzo: Via Antonio Cederna 7
Classe: E - Edifici speciali
Categoria: Complesso Edilizio
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 4
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q I15
ID A470





Indirizzo: Via Ippolito Nievo 5
Classe: A - Edifici di origine rurale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Mediocre
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q J1
ID A475




Indirizzo: Via Della Novella 35
Classe: A - Edifici di origine rurale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Mediocre
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q J3
ID D478




Indirizzo: Viale Lombardia
Classe: D - Edifici a cortina stradale
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Mediocre
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q J4
ID C483





Indirizzo: Via Carlo Meda 15
Classe: C - Villini e edifici isolati
Categoria: Edificio singolo
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q J5
ID A484





Indirizzo: Via Olona 38
Classe: A - Edifici di origine rurale
Categoria: Complesso Edilizio
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Cattivo
Piani fuori terra: 2
Mappa del 1933: Si

Schede edifici antichi e di valore testimoniale

Q J6
ID A482



Indirizzo: Via Molise 17
Classe: A - Edifici di origine rurale
Categoria: Complesso Edilizio
Proprietà: Non comunale

Stato di manutenzione: Buono
Piani fuori terra: 3
Mappa del 1933: Si